





Overhøjde

Overhøjden h må maksimalt være 2 mm. Målet G er sporvidden 32 mm.



Overhøjden udføres ved at løfte yderskinnen i kurven. Kurven skal være forsynet med overgangskurve, og stigningen til fuld overhøjde skal ske jævnt i hele overgangskurven. For kurveradius ≥ 3000 mm uden overgangskurve fordeles stigningen på 500 mm med 250 mm på hver side af kurvens tangentspunkt.



NEM

Denne standard svarer nøje til anbefalingen i

- NEM 114 udgave 1983 Overhøjde i kurver

Bemærkninger

Ingen